

Ortsbeirat Udenhain

Seite 1

Protokoll der Begehung beginnend am DGH Udenhain Vogelsbergstraße in Richtung Dorfmitte und den abgehenden Straßen Hellsteiner Straße, Hauptstraße und Eichrain durch Mitglieder des Ortsbeirates und weiteren interessierten Bürgern des Ortsteils.

Udenhain am 20. November 2016, Beginn 09.00 Uhr

Anwesende vom Ortsbeirat:

Hans Georg OV
Klaus Schumann, stv. OV
Klaus Eckert, Schriftführer

interessierte Mitbürger:

Gerhard Bruno, Mario Senitz

Anwesende Pressevertreter:

keine

Nach der Begrüßung durch den Ortsvorsteher Hans Georg und einführenden Worten beginnt die Begehung in der Dorfmitte um 09.05 Uhr.

Folgende Punkte wurden festgestellt:

A. DGH Vogelsbergstraße

- Das Treppengeländer links an dem ehemaligen Eingang (heute Notausgang) ist infolge von einer Beschädigung notdürftig repariert bzw. provisorisch ersetzt. Eine Reparatur bzw. grundlegende Sanierung der Treppe ist vorzunehmen.
- In der Vogelsbergstraße wurden verschiedene Probebohrungen durchgeführt, dies könnte mit der geplanten Sanierung der Vogelsbergstraße in Zusammenhang gebracht werden. DER OB bittet hier frühzeitig um Informationen zu den geplanten Maßnahmen durch die Bauverwaltung
- Der Aufgabenbereich Pflege und Reinigung des DGH ist aus Sicht des OB nicht genau definiert. Es ist nicht bekannt ob auch die Reinigung und Pflege der Außenanlagen mit im Aufgabenbereich der Hausmeisterstelle integriert sind.
- Der offengelegte Bachlauf Krötenbach im Bereich Dorfmitte und im direkten Zufahrtsbereich bedarf einer Reinigung durch den Bauhof oder eines Dienstleisters.
- Verkehrsschilder am alten Transformatorhaus
Das „Vorfahrt-achten-Schild“ vor dem alten Transformatorhaus ist nicht mehr fest im Boden verankert und kann inklusive der Standhülse gedreht werden.

B. Hellsteiner Straße

- Fehlende Bürgersteigabsenkung
Zwischen den Anwesen Helmut Höhn (Nr. 2) und Wilhelm Imhof (Nr. 4) fehlt an der Grundstückseinfahrt eine Absenkung des Bürgersteigs. Bei Starkregen bilden sich an dieser Stelle Pfützen, da das Wasser nicht ablaufen kann.
- Bürgersteig vor den Anwesen Höhn, Imhof und Frohn
Auf dem Bürgersteig bilden sich bei Regen Pfützen. Im Winter kann nach Glatteisbildung Sturzgefahr bestehen.
- Grünflächen Dorfmitte
in den vergangenen Monaten gab es vermehrt Beschwerden der Bürger das die Pflege der Grünanlagen in der Dorfmitte durch den Bauhof nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurden.

C. Eichrain

- Von der Dorfmitte mit Blick in Richtung Eichrain fallen diverse Bodenunebenheiten auf die in der Gewährleistungsfrist der Baumaßnahme OD Udenhain behoben werden sollten.
- Im allgemeinen sollten die Defekte und fehlerhaft ausgeführten Arbeiten im gesamten Ortsbereich, wie bereits geschehen, dokumentiert werden um dies zu gegebener Zeit vor Auslauf der Gewährleistungsfristen zu reklamieren.
- Die rechte Blockstufe am Abgang zum Krötenbach in der Dorfmitte ist verschoben. Des weiteren sollte die Blockstufe individuell , etwa bei Hochwasser , zu entfernen sein um eine Wasseranstauung in der Dorfmitte zu verhindern.

D. Weitere Problematiken in der Ortslage

- die Pflege der gemeindeeigenen Wege und Grundstücke lässt im gesamten Ortsgebiet zu wünschen übrig.
- Da im zentralen Ortsgebiet vielfach die zulässige Geschwindigkeit für Fahrzeuge auf 30 km/h (tw. zeit begrenzt) begrenzt ist, sollte die Einhaltung mittels sporadischer Geschwindigkeitskontrollen überprüft werden. Dies jedoch im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.
- Regelmäßige Überprüfung der gemeindeeigenen Einrichtungen auf dem Spielplatz Schulstraße bzw. Schlierbacher Weg
- Grundstücke im zentralen Ortsbereich Heinrich Feit sollen nicht mehr von der Gemeinde zum Kauf angeboten werden.
- Reinhard Müller Kirchstraße hat über defekte Randsteine im Bürgersteigbereich informiert.
- Im Sportplatzweg beklagen sich die Anwohner über eine defekte Wasserrinne die bei Überfahrt laute klappernde Geräusche erzeugt.

Ortsbeirat Udenhain

Seite 3

Die Ortsbegehung war um 9.50 Uhr beendet.

gez. Hans Georg
(Ortsvorsteher)

gez. Klaus Eckert
(Schriftführer)