

# Ortsbeirat Hellstein

## Protokoll

## Ortsbeirat Hellstein

Termin: 27. Februar 2018 – Beginn 20 Uhr

Ort: alte Schule Hellstein

Anwesend: Ernst-Adalbert Gottschalk, Wilhelm Schmits, Markus Gleiß, Dieter Weber (Schriftführer), Monika Vogel

Gemeindevorstand: Reinhard Gleiß, Roland Tzschietzschker

Weitere Gäste

(P)

BGM	X	Der Gemeindevorstand	FBL		
		63636 Brachtal			
T	R	29. MRZ. 2018	T R		
I	II	III	IV	V	VI

### Top 1: Genehmigung der Niederschrift

Die Niederschrift der letzten Ortsbeiratssitzung wird genehmigt. Gleichzeitig bittet Markus um Erweiterung der Tagesordnung um den Punkt 4: Sitzbank um den Birnbaum: hier Beratung und Beschlussfassung. Dem wird einstimmig zu gestimmt. Sonstiges wird TOP 5.

### Top 2: Geschwindigkeitsbegrenzung Ortsdurchfahrt

Nach Information aus der Verwaltung wurde das Anliegen: Erweiterung der 30-km-Zone vom Backhaus bis zum Dorfgemeinschaftshaus, nicht genehmigt. Es sei ausreichend Gehweg vorhanden. Es bleibt also zunächst nur die Geschwindigkeitsbeschränkung in der Kurve. Offen blieben die Fragen, macht es Sinn ein Schild (spielende Kinder) aufzustellen oder/und einen offiziellen Antrag zu verfassen.

### Top 3: Beleuchtung Fußweg Oberweg/Finkenweg/am Hang/Hochstraße und Beleuchtung Friedhofsweg

Zur Information: Die elektrische Verkabelung der Rankinseln in dem besagten Fußweg ist desolat. Sie muss dringend erneuert werden. Dabei sollen die Rankinseln erhalten bleiben. Bei der Lampenerneuerung, die jetzt im Ortsteil

ansteht, ist darauf zu achten, dass bei den Lampen am DGH eine Steckdose für die Weihnachtsbeleuchtung vorgesehen wird.

Bei der Beleuchtungserweiterung am Friedhofsweg sollte unbedingt mit der Zimmerei Langlitz gesprochen werden, um eventuell Behinderungen bei der Anlieferung von Langholz zu vermeiden. Also sollte der Standort des Leuchtenmastes näher an der Trauerhalle gewählt werden. (siehe Anlage 1)

#### Top4: Sitzbank um den Birnbaum im Garten des DGHs

Nach kurzer Beratung beschließt der Ortsbeirat die Kosten für die Rundbank aus den Ortsbeiratsmitteln zu übernehmen ( bis 400 Euro).

#### Top5: Sonstiges

A: Hundekot-Müllbehälter. Hier wird der Ortsvorsteher Gleiß ein Lageplan der Standort per mail an die Verwaltung übermitteln. (siehe Anlage 2)

B: Wie wurden die Mittel aus den Versicherungsschäden von Kraftfahrzeugen an diversen Bäumen – Sandwerkstraße- verwendet? Ebenso ist der Schaden an der Straßendecke: Einfahrt Sandwerkstraße, von der Breitband AG noch nicht behoben worden.

C: Das Straßenschild „Sandwerkstraße“ an der Einfahrt zur Straße ist umgebogen.

D: Der Unterbau der Brücke am Sotzbach, Richtung Entsäuerungsanlage ist stark ausgewaschen.

E: Was wird mit dem Fußweg: Brücke am Reichenbach? Bleibt die Sperrung für Fußgänger bestehen? Es wurde nach dem derzeitigen Sachstand, Wegerecht gefragt.

F: Der Kopf des Sandsteinpfeilers am Spielplatz ist immer noch lose. Bilder wurden bei der letzten Ortsbegehung im September vorgelegt.


G: Nachgefragt wurde erneut nach der Sicherheit der Bäume am Spielplatz. Es wurden viele Äste abgeworfen

Ende: 21.30 Uhr


Ortsvorsteher

Protokollant

### Angefragter Baustellenbereich







Anlage L