

Protokoll	Ortsbeirat Brachtal Streitberg Ortsbegehung vom 11.05.2018	Erstellt am: 20.05.2018
Sitzung: Beginn: 18:00 Uhr Ende: 19:45 Uhr		
Anwesende: Torsten Gast, Wilhelm Leo, Gerfried Repp, Herbert Roller Es fehlte entschuldigt: Pierre Kurth		

Punkt	Thema Feststellung /	Kommentar / Veranlassung																									
1.	Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit																										
	Ortsvorsteher Torsten Gast begrüßt die anwesenden Gäste, sowie den Vertreter der Presse.																										
2.	Begehung des Ortes mit Aufnahme der Straßen- und Gehwegschäden																										
	Der Ort wurde ausgiebig begangen und alle vorhandenen Straßen- und Gehwegschäden wurden dokumentiert:																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lfd-Nr.</th> <th>Foto-Nr. Bezeichnung</th> <th>Straße und Namen</th> <th>Fläche (qm)</th> <th>Kosten (Annahme: 25,- EUR/qm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>8987 + 8988</td> <td>Im Unterdorf 6 vor Hofeinfahrt und Grundstück Fam. Desch</td> <td>3,00</td> <td>75,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>8989 + 8990</td> <td>Im Unterdorf 7 vor dem Garten von Fam. Hämel</td> <td>2,00</td> <td>50,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>8991</td> <td>Zufahrt in Richtung Im Unterdorf 5a, Fam. Braun – Einläufe Graben – Gräben säubern und Gitter davor sowie Kanäle durchfahren (siehe letzte OB-Protokoll)</td> <td></td> <td>Unbekannt – Ermittlung durch Bauverwaltung</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>8992</td> <td>Im Unterdorf 4, hinter Haus der Fam. (Name unbekannt) – rumänische Neubürger – Eigentümer berichtet von Feuchtigkeit im Keller, vermutlich durch massive Risse in der Straße begünstigt</td> <td>6,00</td> <td>150,-</td> </tr> </tbody> </table>	Lfd-Nr.	Foto-Nr. Bezeichnung	Straße und Namen	Fläche (qm)	Kosten (Annahme: 25,- EUR/qm)	1	8987 + 8988	Im Unterdorf 6 vor Hofeinfahrt und Grundstück Fam. Desch	3,00	75,-	2	8989 + 8990	Im Unterdorf 7 vor dem Garten von Fam. Hämel	2,00	50,-	3	8991	Zufahrt in Richtung Im Unterdorf 5a, Fam. Braun – Einläufe Graben – Gräben säubern und Gitter davor sowie Kanäle durchfahren (siehe letzte OB-Protokoll)		Unbekannt – Ermittlung durch Bauverwaltung	4	8992	Im Unterdorf 4, hinter Haus der Fam. (Name unbekannt) – rumänische Neubürger – Eigentümer berichtet von Feuchtigkeit im Keller, vermutlich durch massive Risse in der Straße begünstigt	6,00	150,-	
Lfd-Nr.	Foto-Nr. Bezeichnung	Straße und Namen	Fläche (qm)	Kosten (Annahme: 25,- EUR/qm)																							
1	8987 + 8988	Im Unterdorf 6 vor Hofeinfahrt und Grundstück Fam. Desch	3,00	75,-																							
2	8989 + 8990	Im Unterdorf 7 vor dem Garten von Fam. Hämel	2,00	50,-																							
3	8991	Zufahrt in Richtung Im Unterdorf 5a, Fam. Braun – Einläufe Graben – Gräben säubern und Gitter davor sowie Kanäle durchfahren (siehe letzte OB-Protokoll)		Unbekannt – Ermittlung durch Bauverwaltung																							
4	8992	Im Unterdorf 4, hinter Haus der Fam. (Name unbekannt) – rumänische Neubürger – Eigentümer berichtet von Feuchtigkeit im Keller, vermutlich durch massive Risse in der Straße begünstigt	6,00	150,-																							

5	8993	Im Unterdorf 8, am Garten Fam. Löwer, Randbefestigung zur Gartenmauer	3,00	75,-	
6	8994 + 8995	Bachstraße 9, Fam. Ochsenhirt, Risse in Straße und Straßenrand abgebrochen	8,00	200,-	
7	8996 + 8997	Birkenstraße 7, Auf der Dachbegrünung des DGH wachsen kleine Bäume – diese sollen umgehend vom Bauhof entfernt werden			
8	8998 + 8999 + 9000 + 9001 + 9002 + 9003	Schmidtweg 8, vor der Hofeinfahrt und am Grundstückseck der Fam. Günther	30,00	750,-	
9	9004 + 9005	Spielplatz am DGH – Schaukelsitz hat einen Riss – muss ersetzt werden		Unbekannt – Ermittlung durch Bauverwaltung	
10	9006	Birkenstraße 4, vor Garten nahe Fußweg sind 2 Bordsteine total defekt		Unbekannt – Ermittlung durch Bauverwaltung	
11	9007 + 9008	Fußweg zw. Birkenstraße und Spielbergerstraße permanent mit Grünwuchs bedeckt – Reinigung durch Bauhof in den Monaten April bis September ist mind. alle 3 Wochen nötig		Unbekannt – Ermittlung durch Bauverwaltung	
12	9009 + 9010 + 9011	Spielbergerstraße 5, Gehweg vor den beiden Hofeinfahrten der Fam. Kreuzer	20,00	500,-	
13	9012 + 9013	Spielbergerstraße 15, Loch in Gehweg vor Grundstück Fam. Hau	1,00	25,-	
14	9015 + 9016 + 9017	Von Spielberg kommend auf rechter		Hessenmobil !?	

		Fahrbahnseite ist der Grabeneinlauf stark verschmutzt (kein Gitter) und nach ca. 1,50m in das Rohr gebrochen. Loch von oben! Gefahrenstelle!			
15	9018	Spielbergerstraße 14, Schaden an Gehweg und Straße	2,00	50,-	
16	9019	Spielberger 10, Gehweg vor dem Grundstück Fam. Paus	4,00	100,-	
17	9020 + 9021	Spielbergerstraße 5, Straße vor dem Grundstück Fam. Kreuzer über die komplette Breite kaputt	10,00	250,-	
18	9022	Spielbergerstraße 3, Gehweg gegenüber bei Scheune ist defekt	1,00	25,-	
19	9023	Spielbergerstraße 4, Gehweg im Bereich Hofeinfahrt kaputt	3,00	75,-	
20	9024 + 9025	Spielbergerstraße 1, Gehweg im Bereich der Bushaltestelle großflächig kaputt – erhöhte Unfallgefahr! 3 Bordsteine sind außerdem total zerstört	30,00	750,-	
21	9026	Spielbergerstraße – Einmündung Volzweg linke Seite sind 2 Stück Bordsteine völlig kaputt		Unbekannt – Ermittlung durch Bauverwaltung	
22	9027	Volzweg – aus Sicht des Ortsbeirats unzureichend repariert im Jahr 2017. Teerdecke ist weiter zu verbessern oben bis Hofeinfahrt und unten bis zur	60,00	1.500,-	

		Dehnungsfuge (wurde bereits eingebracht).		
23	9028	Spielbergerstr. 2 der Kanaldeckel ist defekt – Betonschicht – Deckel tauschen		Unbekannt – Ermittlung durch Bauverwaltung
24	9029 + 9031	Marktweg 1, Löcher in Gehweg an beiden Hofeinfahrten	10,00	250,-
25	9030 + 9032	Einmündung Wetteraustraße in den Marktweg – Übergang der Straße völlig mit Rissen und Löcher durchzogen	10,00	250,-
26	9034	Wetteraustraße 1, Gehweg vor Hofeinfahrt Fam. Weber	8,00	200,-
27	9035 + 9036 +9037 + 9038	Wetterausstraße Einmündung in Alten Roth – Löcher, Mulde und Risse in Kreisstraße in kompletter Breite. Kanaldeckel steht mehrere Zentimeter hoch	30,00	750,-
28		Gemeindestraße Alten Roth im unteren Bereich, direkt nach Einmündung von Wetteraustraße total kaputt	60,00	1.500,-
29	9039	Wetteraustraße 3, Gehweg vor Hofeinfahrt Neidhardt defekt und Bordstein kaputt	3,00	75,-
30	9040	Wetteraustraße 7, Gehweg defekt	1,00	25,-
31	9041 + 9042	Einmündung von Wetteraustraße in Eckelhof, großflächige defekte Stellen	30,00	750,-
32	9043 + 9044	Wetteraustraße 10, Gehweg vor Grundstück Fam. Morkel an mehreren Stellen defekt	20,00	500,-

33	9045 + 9046 + 9047	Wetteraustraße 10, Fam. Morkel – Kanal zwischen Gehweg und Straße ausgespült. Unfallgefahr!		Unbekannt – Ermittlung durch Bauverwaltung
34	9048 + 9049	Wetteraustraße 8, Gehweg und Bordstein im Bereich Hofeinfahrt Reifschneider defekt	10,00	250,-
35	9050 + 9051	Wetteraustraße 6, Gehweg vor Grundstück Fam. Eckert an mehreren Stellen defekt	10,00	250,-
36	9052 + 9053 + 9054	Wetteraustraße 4, Mulde in Straße vor Grundstück Kreuzer	3,00	75,-
37	9055 + 9056	Wetteraustraße 2, Gehweg im Bereich der Hofeinfahrt defekt	5,00	125,-
38	9057	Wetteraustraße Einmündung in Birkenstraße – Risse und Löcher in Straße	4,00	100,-
39	9058 + 9059	Lindenstraße 2, Riss in Straße neben Haus Fam. Kessler	2,00	50,-
40	9060 + 9061 + 9062	Birkenstraße in der Höhe der alten Schule – mehrere Risse und Löcher	10,00	250,-
41	9064	Birkenstraße 1 – um den Kanal hat sich das Kopfsteinpflaster der Wasserrinne um ca. 10cm gesetzt.		Unbekannt – Ermittlung durch Bauverwaltung
<ul style="list-style-type: none"> - Die Fotos werden gesondert übermittelt - Schadenbeseitigung, für die die Gemeinde Brachttal zuständig ist, sollen im HH 2019 berücksichtigt werden - Schäden mit anderer Zuständigkeit, z. B. Hessen-Mobil, sind weiterzuleiten und sollten ebenfalls spätestens im HH 2019 berücksichtigt werden 				

3.	Verschiedenes	
	<ul style="list-style-type: none"> • Der Zugang zum Grillplatz soll freigeschnitten werden, so dass der Grillplatz wieder nutzbar ist. • Am Durchlassrohr für die Bach in Höhe des DGH hat sich Unrat gesammelt das Rohr muss gereinigt werden • Die finanziellen Mittel für die Bankettpflege sollen nach Rücksprache mit dem Ortslandwirt zur Verfügung gestellt werden • Die Gemeinde wird aufgefordert, aus der RENERTEC-Spende einen Betrag in Höhe von ca. 2.000,-- € für die Erneuerung des Geländers an der Bach zur Verfügung zu stellen. 	

Herbert Roller
Schriftführer

Torsten Gast
Ortsvorsteher